
Zastřihovač chloupků v nose a uších (Kiepe Professional 6280)



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby bylo zajištěno správné fungování zařízení, přečtěte si prosím tento návod k použití pečlivě před prvním použitím a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ


- Aby se předešlo zranění, nikdy nevkládejte hlavici příliš hluboko do nosní dírky nebo zvukovodu.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Zařízení pravidelně čistěte, aby se prodloužila jeho životnost.

- Nepoužívejte stejné zařízení s jinými osobami.

- Nezkoušejte zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: Zastřihovač chloupků v nose a uších

Model: TC011

Baterie: 1× dobíjecí lithium-iontová baterie 500 mAh

Vstup: DC 5V / 1A (adaptér není součástí balení)

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Doba provozu: cca 2,5 hodiny


POZNÁMKA


Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

Indikátor svítí červeně během nabíjení

Indikátor svítí bíle po úplném nabití

Indikátor bliká červeně, když je baterie téměř vybitá





DEMONTÁŽ A INSTALACE BŘITU

1) Demontáž:

Vypněte zařízení.

Jednou rukou držte tělo a druhou otočte hlavici po směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.

Vyjměte vnitřní břit z hlavice.

2) Instalace:


Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

Vložte vnitřní břit do vnější hlavice, zarovnejte s hřídelí a nasaďte zpět do těla.

Otočte proti směru hodinových ručiček, aby se hlavice zajistila.


POUŽITÍ

Sejměte ochranný kryt a zapněte zařízení.



Pomalu vložte špičku hlavice do nosní dírky nebo ucha (ne více než 0,5 cm hluboko).

Pomalu otáčejte hlavicí o 360° kolem otvoru pro rovnoměrné zastřižení.



Vhodné oblasti: nos a uši.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro zajištění nejlepšího výkonu zařízení:

Čistěte před i po každém použití.

Hlavici lze opláchnout pod tekoucí vodou.

Před dalším použitím se ujistěte, že je zařízení zcela suché.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	***Možná příčina***	***Řešení***
Zařízení nefunguje správně	Baterie je vybitá	Nabijte zařízení
	Vnější a vnitřní břit nejsou správně nainstalovány	Namontujte správně podle návodu
Abnormální hluk při používání	Břity nejsou správně nainstalovány	Nainstalujte znovu správně